

Mis à jour le 19 août 2010

BAIE DE SEINE (de la baie des Veys à Honfleur)

<p>084 17/08/10</p> <p>Annule et reprend Avurnav local Cherbourg 1318/10</p>	<p>ANTIFER - PORT DU HAVRE Les navigateurs sont informés que la bouée Marel la Carosse est retirée de ses marques à titre définitif. Position : 49-29,055N 000-01,520E(WGS 84).</p>
<p>065 01/06/10</p> <p>Annule et reprend Avurnav local Cherbourg 1201/10</p>	<p>PROCHE DIEPPE Les navigateurs sont informés que le feu de la bouée « D'Affodils » ne fonctionne pas. (LFCA 25100). Position : 50°02,5 N – 001°02,4 E (WGS 84).</p>
<p>064 25/05/10</p> <p>Annule et reprend Avurnav local Cherbourg 1185/10</p>	<p>LE CROTOY Les navigateurs sont informés que le feu de l'extrémité Sud de l'appontement est éteint (LFCA 24700). Position : 50°12,881 N – 001°37,775 E (WGS 84).</p>
<p>057 04/05/10</p> <p>Annule et reprend Avurnav local Cherbourg 1170/10</p>	<p>CHENAL DE ROUEN La bouée « 25 » du chenal de Rouen est déplacée à titre définitif. Nouvelle position: 49°25,857 N – 000°18,225 E (WGS84).</p>
<p>043 30/04/10</p> <p>Annule et reprend Avurnav local Cherbourg 1128/10</p>	<p>PORT DE DIELETTE Les navigateurs sont informés que des travaux de réaménagement des pontons du bassin de commerce du port de Diélette ont lieu, jusqu'à nouvel ordre. Durant cette période, le port de Diélette ne disposera plus de pontons d'attente, ni de pontons visiteurs, ni du Quai de Commerce, qui sera mobilisé par les entreprises réalisant les travaux. Le port de Diélette sera dans l'incapacité de recevoir les visiteurs en dehors des ouvertures de la porte du bassin de commerce et il est recommandé de consulter les horaires d'ouvertures et de fermetures de la porte de la marina avant toute entrée et sortie du port.</p>
<p>039 06/04/10</p> <p>Annule et reprend Avurnav local Cherbourg 1103/10</p>	<p>ABORDS DE COURSEULLES SUR MER. Un courantomètre est mouillé à la position: 49°32,037 N – 000°16,840 W (WGS84). Les navigateurs sont priés de ne pas mouiller, draguer ou chaluter aux abords de cette position.</p>

<p>003 20/01/2010</p> <p>Annule et reprend Avurnav local Cherbourg 1493/09</p>	<p>BAIE DE SEINE Les navigateurs sont informés qu'un courantomètre est mouillé à la position : 49°31,881 N – 000°17,154 W (WGS 84) Prière de ne pas mouiller, draguer ou chaluter aux abords de cette position.</p>
<p>002 20/01/2010</p> <p>Annule et reprend Avurnav local Cherbourg 1501/09</p>	<p>BAIE DE SEINE Les navigateurs sont informés qu'un engin explosif est mouillé à la position : 49°29,415 N - 000°00,477 E (WGS 84) Prière de ne pas mouiller, draguer ou chaluter aux abords de cette position.</p>
<p>042 18/02/2009</p> <p>Annule et reprend Avurnav local Cherbourg n°1059</p>	<p>PORT DE ROUEN Présence d'une obstruction constituée d'une ancre et d'un maillon de chaîne en zone d'accès du Grand Port Maritime de Rouen. Il est demandé aux navigateurs de ne pas mouiller, draguer ou chaluter autour de la position : 49°28,828 N – 000°02,502 W (WGS 84)</p>
<p>092/2007 04/10/2007</p> <p>Annule et reprend Avurnav local Cherbourg n° 1561/07</p>	<p>PORT DE CAEN–OUISTREHAM (carte 7420) Depuis le 18 septembre 2007, le rideau de planches à la côte - 4, présente une obstruction dangereuse. Cette obstruction est due à une avarie du raccordement des postes T1 et T2 du terminal d'Ouistreham, Poste Remorqueur, au Nord du Duc d'Albe numéro 8.</p>